

Preparat do czyszczenia styków (GUNM-6EU)

Uniwersalny środek do czyszczenia styków i urządzeń w podzespołach i instalacjach elektrycznych. Polepsza przewodzenie na stykach elektrycznych, ułatwia zapłon silnika i zapewnia prawidłowe działanie instalacji elektrycznej. Usuwa smar, brud, olej, żywice, osady, śniedź, osady ze świec zapłonowych oraz innych urządzeń elektrycznych. Zastosowanie: wszelkie rodzaje styków metalowych, przekaźniki bezpiecznikowe, akcesoria telefoniczne, głowice magnetyczne, regeneracja potencjometrów, wyłączniki, przełączniki, gniazda, wtyki, klawiatury, głowice magnetyczne, regeneracja potencjometrów.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nie stosować do urządzeń pod napięciem.
2. Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy.
3. Pryskać małe ilości na czyszczonym obszarze. Można używać wacików lub niestrzępiącej się ściereczki.
4. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia i dokładnie przewietrzyć.
5. Ten produkt usuwa smar z ruchomych części. Może być konieczne ponowne smarowanie.

Zawiera: Węglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne.

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol; **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H315** Działa drażniąco na skórę; **H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; **H411** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; **P102** Chronić przed dziećmi;

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić; **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu; **P251** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410 + P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F;

P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy; **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; **P304 + P340**

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; **P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:** Umyć dużą ilością wody z mydłem; **P362 + P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem; **P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; **P405** Przechowywać pod zamknięciem; **P501** Zawartość pojemnika usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950



Niebezpieczeństwo

Przydatny do użycia w ciągu 3 lat od daty produkcji. Data produkcji i nr partii umieszczone na opakowaniu. Numer UFI znajduje się na opakowaniu.